


DIELECTRIC Test

Mediciones AC – Descargas Parciales



- Registros de los patrones de PD son útiles para:

Determinar la naturaleza de las PD
Ubicación de las PD dentro de la máquina

Evaluar el nivel de daños debidos a las PD

Calcular la energía asociada a las PD
(PD interna, superficie, corona, etc.).

